



ELECTROESMERILADORA O LIJADORA DE BANDA Y PLATO

La electroesmeriladora o lijadora de banda y plato, consiste en un motor eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan, en uno o ambos extremos, discos sobre los que se realizan diversas tareas, según sea el tipo de disco que se monte en la misma.

Los discos de material blando y flexible, se utilizan para el pulido y abrillantado de metales mientras los de alambre se emplean para quitar las rebabas de mecanizado que puedan tener algunas piezas. También pueden ser de material abrasivo, constituidos por granos gruesos o granos finos. Los primeros se utilizan para desbastar o matar aristas de piezas metálicas, mientras que los segundos sirven para afilar las herramientas de corte (cuchillas, brocas, etc.) También puede emplearse para cortar cerámicas.



CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO DEL EQUIPO



¡LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL EQUIPO! Obligación de conocer el funcionamiento del equipo antes de proceder a su utilización. Solo deberán manejar y trabajar con el equipo el personal que esté familiarizado con su manejo y funcionamiento. No está permitida su utilización para usos no especificados por el fabricante.



Asegúrese de trabajar en un entorno seguro. No trabaje solo en el laboratorio o taller sin la supervisión o la autorización del responsable de la actividad. Si tiene dudas, consúltelas al responsable de la actividad previamente a iniciar los trabajos.



¡LEA LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAYA A UTILIZAR! Obligación de conocer la categorización de los productos antes de proceder a su utilización. Se deberá tener en cuenta para la adopción de medidas preventivas adicionales a las básicas indicadas en esta ficha.

MEDIDAS PREVENTIVAS O PRECAUCIÓN

RIESGOS	RECOMENDACIONES	PROTECCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA OBLIGATORIA	
	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que el equipo se encuentra desconectado de la red ante operaciones de mantenimiento, ajuste o reparación. Verificar el correcto estado de los cables de conexión del equipo a la red, y no utilizarlos en caso de presentar rozaduras, quemaduras o cualquier otro signo de estado defectuoso Realizar mantenimiento preventivo y revisiones periódicas de los aparatos, haciendo hincapié en las conexiones eléctricas. 	No procede.	
	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar procedimientos de trabajo adecuados. No realizar giros invertidos. Utilizar prendas de trabajo ajustadas. No retirar las protecciones de seguridad de la máquina. 		Utilizar ropa de protección o monos de trabajo.
	<ul style="list-style-type: none"> Durante el proceso el equipo genera un ruido elevado, los efectos del cual son comparables a los de otras máquinas como motores o bombas. Para prevenir la exposición al ruido convendría colocar cierres parciales o totales, pantallas de absorción, alejarse del foco y usar protección acústica. 		Utilizar protección auditiva, según norma UNE-EN 458:2005
	<ul style="list-style-type: none"> Asegurarse de que las piezas están perfectamente fijadas. No retirar las protecciones de seguridad de la máquina. Se controlará el acceso a la zona, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar la presencia de personas ajenas a los trabajos desarrollados en la misma. 		Gafas de protección o Pantallas faciales contra impactos y proyecciones, según norma UNE EN 166. Pantallas transparentes de contención contra impactos.
	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar los EPI's adecuados al manipular materiales con bordes cortantes. 		Uso de guantes de protección frente al riesgo mecánico (anti corte), según normas UNE EN-388 y UNE EN-420
	<ul style="list-style-type: none"> Asegurarse de que las piezas están perfectamente fijadas. 		Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, según norma UNE-EN ISO 20346:2005