

Observaciones: La cubierta tiene dos accesos independientes a cada lado de la cubierta: a través de un ascensor y por escaleras.

Existen balcones en fachada con acceso desde el interior del edificio.

Riesgo de caída a distinto nivel

Cubierta superior: Trabajos por encima o fuera del perímetro protegido: sobrecubiertas (cubiertas sobre casetas de ascensores, etc.). La parte superior de los casetones no dispone de protección perimetral.



Acceso a balcón en fachada:

El acceso desde el pasillo a la terraza (balcón) en fachada carece de protección mediante barandillas.

Riesgo de caída al mismo nivel

La puerta de la cubierta abre directamente sobre los escalones al no disponer de un descanso de anchura al menos igual a la de los escalones



Medidas preventivas existentes

Protección perimetral superior a 110 cm en cubierta superior.

Conducciones de descarga provenientes de las extracciones en laboratorios elevadas a más de 3 metros sobre el nivel de la cubierta.





Medidas preventivas a adoptar

No se debe acceder a la terraza (balcón) en fachada.

Seguir las indicaciones establecidas en la Instrucción¹ para trabajo en la cubierta del edificio y en el apartado 1.14 del Manual Preventivo.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).



INSTRUCCIÓN TRABAJO EN CUBIERTAS CAMPUS DE VERA: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA NANOFOTÓNICA EDIFICIO 8F

ÍNDICE

1. Procedimiento de actuación
2. Aspectos importantes a tener en cuenta
 - 2.1. Pautas generales
 - 2.2. Pautas para el recurso preventivo

Anexo: Normativa de acceso y uso a la Azotea

En caso de no haberse entregado previamente, se debe entregar también la siguiente documentación:

- Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm)
- Información sobre los riesgos y medidas preventivas de las cubiertas donde van a realizar el trabajo, disponible en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm



1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EDIFICIO 8F

Seguir las normas e instrucciones indicadas en la guía realizada por el Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica de Valencia, Anexo I: Normativa de acceso y uso a la Azotea.

Solicitar la llave al personal de Administración asignado al edificio. El acceso y la salida a la cubierta se deberá registrar a través de la aplicación de acceso a cubiertas CARBO. Se deben tomar las precauciones necesarias para impedir que personal ajeno a los trabajos acceda a la cubierta durante la realización de los mismos.

Cubierta superior: acceso libre dentro del perímetro protegido.

La instalación de cables, conductos, etc. debe realizarse evitando que crucen zonas de paso. Cuando no sea posible, se deberán proteger y señalizar para evitar riesgos de golpes o caída. Extremar las precauciones al transitar por estas zonas.

Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. al terminar los trabajos. No dejar abandonados sobre la cubierta.

Al abandonar la cubierta el acceso debe quedar cerrado nuevamente y entregar la llave al personal de la UPV que la facilitó.

En caso de tener que acceder a las sobrecubiertas (casetones sobre las cubiertas) y/o a zonas por encima o fuera del perímetro protegido de la cubierta, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

Terrazas (balcones en fachada) No se debe acceder a las terrazas (balcones) situados en la fachada al carecer de protección perimetral la pasarela de acceso.

 UNIVERSITAT POLITÀCNICA DE VALÈNCIA	INFORMACI3N RIESGOS CUBIERTA NTC	C3digo IRC_NTC 00
		31/03/2025
	UPV CAMPUS DE VERA	P3gina 5 de 9

2. Aspectos importantes a tener en cuenta

2.1. Pautas generales

Los trabajos en cubiertas 3nicamente deben llevarse a cabo en aquellos puntos que no presenten riesgo de ca3da de altura, por existir protecci3n colectiva adecuada (protecci3n perimetral, protecci3n de superficies fr3giles: claraboyas, lucernarios, vanos de iluminaci3n, etc.), y/o por la utilizaci3n de medidas de protecci3n individual contra ca3das de altura.

Solicitar a la UPV la confirmaci3n de la certificaci3n de los sistemas antica3das presentes en las instalaciones y las instrucciones de uso. No utilizar ning3n dispositivo de anclaje del cual no se disponga por escrito de su certificaci3n y revisi3n por instalador autorizado.

Se recomienda que los trabajos se realicen como m3nimo por 2 operarios. S3lo los trabajadores que hayan recibido informaci3n sobre los riesgos y medidas de prevenci3n y protecci3n a aplicar y formaci3n para trabajos en alturas, y cuenten con los equipos de protecci3n adecuados, pueden acceder a las zonas de riesgo en las cubiertas.

Cuando los trabajos conlleven riesgos especialmente graves de ca3da de altura, por las particulares caracter3sticas de la actividad, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo, deber3 realizarse con la presencia de un recurso preventivo. En el caso de trabajos contratados con empresas externas el recurso preventivo deber3 ser nombrado por la empresa contratista que ejecute los trabajos.

Se debe disponer de un protocolo de rescate en caso de ca3da y de los medios necesarios para llevarlo a cabo.

El acceso a las cubiertas deber3 realizarse 3nicamente por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan, o sea necesario por razones de seguridad acceder desde otro punto de la cubierta, se deber3n utilizar equipos de trabajo (plataformas, andamios, etc.) estables y certificados, que cumplan el [Real Decreto 2177/2004](#), sobre equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura y consultar con el Servicio de Infraestructuras de la UPV la resistencia del terreno en la zona de acceso, para establecer, en caso necesario, medidas de protecci3n adicionales.

No se deber3 acceder a las cubiertas cuando las condiciones climatol3gicas sean adversas: fuerte viento (superior a 30 km/h), lluvia, tormentas el3ctricas, etc.

2.2. Pautas para el recurso preventivo

Se indican a continuación unas pautas u orientaciones para la actuación de los recursos preventivos. Esta información deberá complementarse con la documentación específica que les será facilitada, con anterioridad al desarrollo de la actividad, por la empresa o empresas que realicen las operaciones o actividades en la cubierta: actividades previstas, evaluación de riesgos específica/medidas preventivas planificadas, procedimiento, instrucciones, etc.


PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS:

- El recurso preventivo deberá comprobar los siguientes aspectos:
 - La estabilidad y solidez de los elementos de soporte.
 - Buen estado de los equipos de trabajo previstos utilizar para los trabajos temporales en altura.
 - La existencia de dispositivos de seguridad y su correcto funcionamiento.
 - El buen estado de los medios de protección.
 - La disponibilidad de los equipos de protección individual y su correcto estado, así como la adecuación de la ropa de trabajo a utilizar.

En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación.

DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas previstas:
 - Que los trabajos se realizan cumpliendo con las actividades preventivas y, en su caso el procedimiento descrito para tales tareas.
 - Mantenimiento de los medios de protección previstos y, en caso necesario de retirada temporal de los mismos, que se utilizan los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
 - Comprobar que las actividades preventivas son eficaces y adecuadas a los riesgos. En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación.
- Si no se cumplen adecuadamente las medidas preventivas, deberá:
 - dar las indicaciones necesarias a los trabajadores para su correcto e inmediato cumplimiento.
 - Informar al empresario si no se subsana el deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, para que éste adopte las medidas necesarias.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INFORMACIÓN RIESGOS CUBIERTA NTC		Código IRC_NTC 00
			31/03/2025
	UPV CAMPUS DE VERA		Página 7 de 9

- Vigilar la aparición de riesgos no previstos derivados de la situación y comunicarlo al empresario.
- Verificar periódicamente y cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia, que los elementos de soporte, equipos de trabajo para trabajos temporales en altura, medios de protección, equipos de protección individual, etc., se mantienen en buen estado.
- En caso de emergencia, aplicar de forma inmediata las medidas de emergencia previstas.

UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO:

- Comprobar que se restablecen las condiciones iniciales previas al trabajo. Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. No dejar abandonados sobre la cubierta.
- Completar el registro de vigilancia con el resultado de la misma: cumplimiento de las medidas preventivas, irregularidades, comunicaciones al empresario, etc.

Registro de vigilancia

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS	
NOMBRE de la persona designada como Recurso Preventivo:	
Marcar la situación que requiere la presencia del recurso preventivo: <input type="checkbox"/> Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura <input type="checkbox"/> Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento <input type="checkbox"/> Utilización de máquinas sin declaración CE de conformidad (Anexo IV de los RD 1435/92 y RD 56/95, modificados por RD 1644/2008.) que presenten riesgos para el trabajador <input type="checkbox"/> Trabajos en espacios confinados <input type="checkbox"/> Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión (excepto trabajos en inmersión con equipo subacuático) <input type="checkbox"/> Otros (especificar):	
UBICACIÓN recomendada para realizar la vigilancia:	
DOCUMENTACIÓN entregada a la persona designada como Recurso Preventivo: <input type="checkbox"/> Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas del trabajo específico a desarrollar <input type="checkbox"/> Procedimiento/s de trabajo <input type="checkbox"/> Instrucciones de trabajo <input type="checkbox"/> Protocolo de actuación en caso de emergencia <input type="checkbox"/> Otros (especificar):	
Fecha:	Nombre y Firma de la persona responsable:

A RELLENAR POR EL RECURSO PREVENTIVO	
¿se DISPONE de las medidas preventivas previstas en la planificación? ¿son SUFICIENTES? ¿Son EFICACES las medidas previstas respecto a los riesgos? ¿Son ADECUADAS las actividades preventivas a los riesgos previstos o a la aparición de riesgos no previstos? En caso negativo ¿se ha comunicado de forma inmediata a la persona responsable?	
Observaciones:	
¿Se observa un DEFICIENTE CUMPLIMIENTO de las actividades preventivas? Se han dado las INDICACIONES necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas ¿Se ha COMUNICADO de forma inmediata a la persona responsable?	
Observaciones:	
Firma Responsable empresa:	Firma Recurso Preventivo:

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INFORMACIÓN RIESGOS CUBIERTA NTC		Código IRC_NTC 00
			31/03/2025
	UPV CAMPUS DE VERA		Página 9 de 9

ANEXO: PLANO SITUACIÓN ACTUAL CUBIERTA 8F

